


## 雷赛 RY 系列 EtherCAT 分支器应用手册

# 一、 产品简介

EthetCAT 分支器适用于多轴复杂设备和产线组网中,按照星型方式布置网络拓扑的应用,在 EtherCAT 主机可以处理的节点地址范围内可以进行级联连接,实现灵活的布线解决方案。



## 二、 特色功能

其他说明:

- 1) 实现柔性布线: 分支器支持星型网络连接, 支持级联功能且级联个数不限;
- 2)提高系统稳定性,减少维护成本: EtherCAT 总线正常运行,分支器某支路突发故障断开,其他支路设备可保持正常运行,待故障解除后,可恢复该故障支路设备运行;

1) 分支器可兼容市面上主流 PLC 实现相应的功能;




- 2) 分支器默认启用 DC 模式,如有特殊模式需求需用户自行调整;
- 3) RYEC-JC03、RYEC-JC06分支器的端口数据流优先级为: OUT2>OUT3>OUT4>OUT5>OUT6, 即 OUT2 支路上的任何一个从站优先于 OUT3 支路上的所有从站,在进行多级拓扑时仍按照该优先级执行;

# 三、 应用示例

### 3.1 雷赛 PLC 与 RYEC-JC06 的应用示例

### 3.1.1 硬件接线:


1)、将 MC532CS 的 EtherCAT 口接到 RYEC-JC03的 IN1 口,RYEC-JC03的 X2 口接伺服 L7EC,X3 口接 RYEC-JC06的 IN1 口;RYEC-JC06的 X2-X6 口分别接伺服 L7EC 及 R2 系列 IO 模块;如下图所示。






### 3.1.2 安装设备描述文件:

1)、打开 LeadSys Studio 软件,依次点击"菜单栏-工具-设备存储库",在弹出的对话框中 点击"安装",找到分支器 XML 文件,选中后点击打开,如下图所示。



2)、可以在设备存储库中查询已添加的 XML 文件,如下图所示。



## 3.1.3. 添加 EtherCAT 从站:


1)、手动添加:使用 LeadSys 软件新建工程,双击"通讯配置",在"EtherCAT"组态中手动



添加 EtherCAT 从站设备,如下图所示。




2)、自动扫描:将测试设备上电,使用 LeadSys 软件新建工程并连接 PLC,右键 "EtherCAT\_Master\_Leadshine\_A",选择"扫描设备",如下图所示。



将扫描到的 EtherCAT 从站设备复制到工程,在左侧设备树可以查看从站的组态状态,如下图所示。






### 3.1.4. 配置 EtherCAT 从站在"别名模式"运行:

1)、配置从站别名:在 5.1.3 中扫描到 EtherCAT 从站设备后,依次选中 EtherCAT 从站,修改别名地址后,点击分配地址,修改完别名后需要断电重启设备,如下图所示。




2)、配置所有 EtherCAT 从站到"别名模式"运行:双击打开"EtherCAT\_Master\_Leadshine\_A", 选择"总览"界面,选择"别名模式",然后重新编译工程,如下图所示。





### 3.1.5. 程序运行:

1)、点击"登录",将工程下载到 PLC 中,并查看当前的 EtherCAT 总线运行结果,如下图 所示。



#### 2)、测试断开分支器某支路网线:

EtherCAT 总线正常运行时,断开 RYEC-JC06 的 X4 支路网线,查看其他 EtherCAT 从站运行状态,如下图所示。






## 3.2 雷赛控制卡与 RYEC-JC06 的应用实例

### 3.2.1 硬件接线:

1)、将 DMC-E5032 的 EtherCAT 口接到 RYEC-JC03 的 IN1 口, RYEC-JC03 的 X2 口接伺服 L7EC, X3 口接 RYEC-JC06 的 IN1 口; RYEC-JC06 的 X2-X6 口分别接伺服 L7EC 及 R2 系列 IO 模块;如下图所示:





## 3.2.2 扫描 EtherCAT 从站:

1)、打开控制卡 Motion,鼠标右击 EtherCAT 设备树 "EtherCATSuite Master Unit",点击"扫描设备",如下图所示:






扫描完成之后如图所示:



#### 控制卡列表



#### 3)、测试断开分支器某支路网线:

EtherCAT 总线正常运行时,断开 RYEC-JC06 的 X4 支路网线,其他支路 EtherCAT 从站继续正常运行,不受影响。

### 3.3 倍福 CX2040 与 RYEC-JC06 的应用实例

### 3.3.1 测试设备

#### 主控 PLC:

倍福 CX2040 和 CX2100



倍福 EtherCAT 总线模块 EK1110

#### 雷赛 RY 系列模块:


EtherCAT 分支器模块: RYEC-JC06(XML 版本为 1.2.0.0)

编码器模块: RYEC-E0200-D\*2



### 3.3.2 硬件接线


1)、将倍福 EK1110 的 EtherCAT 口接到 RYEC-JC06 的 IN1 口, RYEC-JC06 的 X2 口接第一个编码器模块 RYEC-E0200-D, X4 口接第二个编码器模块 RYEC-E0200-D; 如下图所示。





#### 3.3.3 添加设备描述文件

1)、从雷赛官网获取对应模块的 XML 文件,将 XML 文件放到 TwinCAT 文件夹 "\TwinCAT\3.1\Config\IO\EatherCAT"下,必须重新启动 TwinCAT 软件,对应的 XML 文件才能被读取。



## 3.3.4 打开 TwinCAT 软件,新建项目

1)、打开 TwinCAT XAE Shell 软件,点击新建项目(New TwinCAT Project...);





2)、选择 TwinCAT Projects→TwinCAT XAE Project (XML format); 选择项目名称及项目保存位置,点击确定:




# 3.3.5 添加 EtherCAT 设备

添加设备有两种方式:通过扫描添加和手动添加;


#### 1) 自动扫描(建议使用)

系统选择配置模式(Restart TwinCAT(Config Mode)),如下图所示;




右键 Devices,选择 Scan,如下图所示;






HINT (点击确定)→选择设备 (点击 OK)→Scan for boxes (是)→Activate free run (是),如下图所示;




扫描完成后如下图所示;






#### 2) 手动添加

系统选择配置模式(Restart TwinCAT(Config Mode)),如下图所示;




右键 Devices,选择"添加新项",如下图所示;






选择 EtherCAT Master,点击 OK,如下图所示;




右键 Devices1,选择"添加新项",如下图所示;






选择 RYEC-JC06,点击 OK,如下图所示;



右键 Box1, 依次添加 X2/X3 下连接的 EtherCAT 从站, 右键 Box2, 依次添加 X4/X5/X6 下连接的 EtherCAT 从站, 如下图所示,



## 3.3.6 下载工程并运行;

将工程下载到倍福 PLC 中运行,EtherCAT 总线正常运行。



# 3.4 欧姆龙 NJ 与 RYEC-JC06 的应用实例

## 3.4.1 测试设备

#### 主控 PLC:

欧姆龙 NJ501-1500

#### 雷赛 RY 系列模块:


EtherCAT 分支器模块: RYEC-JC06(XML 版本为 1.2.0.0)

编码器模块: RYEC-E0200-D\*1

伺服: L7EC\*1

### 3.4.2 硬件接线


1)、将欧姆龙 NJ501 的 EtherCAT 口接到 RYEC-JC06 的 IN1 口,RYEC-JC06 的 X2 口接编码器模块 RYEC-E0200-D,X4 口接伺服 L7EC;如下图所示。






### 3.4.3 添加设备描述文件

1)、打开 Sysmac,新建 NJ501 工程,双击打开 "EtherCAT",右键"主设备",选择"显示 ESI"库,如下图所示;



2)、选择"安装文件",选择从雷赛官网下载的伺服 L7EC、RY 编码器模块、RY 分支器模块的 XML 文件,点击"打开",即可安装 XML 文件,如下图所示;






### 3.4.4 添加 EtherCAT 设备

添加设备有两种方式:通过扫描添加和手动添加;


#### 1) 3.2.1 自动扫描(建议使用)

连接欧姆龙 NJ501, 在线条件下, 双击打开"EtherCAT", 右键"主设备", 选择"与物理网络配置比较合并", 如下图所示;






将扫描到的 EtherCAT 设备复制到工程中,在线条件下,进行工程同步即可;



#### 2) 手动添加


双击打开"EtherCAT",在右侧工具箱中拖动 RYEC-JC06 添加到 EtherCAT 主设备下,再分别添加 L7EC 到 X1 接口,RYEC-E0200-D 到 X4 接口,如下图所示;



## 3.4.5 修改分支器为 SM 模式;

注意, RYEC-JC06 两个节点都需要设置成"禁用(SM-Synchron)";





# 3.4.6 下载工程并运行;

将工程下载到欧姆龙 PLC 中运行,EtherCAT 总线正常运行。